

TEARELEHT

VAHUTAMISEKS

Enne kui hakkad pur vahu eeltöid tegema, siis võta ühendust PROPUR meeskonnaga, et eeltöö oleks õige ja lihtne!

EELDUSED

Vahutamise eelduseks on:

1. Kuivad ja puhtad pinnad
2. Läheduses olevad vahtu kartvad pinnad kaetud
3. Tööstusvool 3 faasi ja vähemalt 16A(kaitse tähis C)
4. Voolupesa kaugus objektist maksimum 80m



PUR vaht väljub püstolist 100 bar rõhu juures ja temperatuur on 50C. Vaht reageerib ja temperatuur kerkib kuni 95 kraadini. Sellise rõhu juures tekib pritsmeid!!!



Töö AJAL

Ära viibi läheduses


Ära viibi allatuult

Jälgi, et vahtu ei satuks soovimatutele pindadele

HILJEV

Ruumid tuleb tuulutada ja samal päeval, mitte seal viibida. Vahu väljaulatuvad osad võib ära löigata. 24h jooksul ei tohi vahule suurt survet avaldada

24H



MÕTLEVHISKE

Kõikide firmade vahud on erinevad!

On kohti kuhu ka vaht ei sobi- küsi alati nõu!